

2009-12-21 16:42 CET

Ang. ”motorbrand” i Norwegian-fly

Forinden den planmæssige afgang blev flyet afiset og gik på APU (hjælpeomotor for strøm og luft), hvorefter flyet blev startet. En af motorerne startede først i andet opstartsforsøg. Den hændelse kan have ført til, at der blev ophobet lidt brændstof i brændkamrene, som i sidste ende skabte en stikflamme.

Passagererne var ikke på noget tidspunkt i fare, men blev evakueret som et led i sikkerhedsprocedurerne. Der var ikke tale om nogen brand i motoren, men derimod en stikflamme herfra, og hændelsen var ikke farlig. Der er ikke nogen forbindelse mellem en stikflamme fra motoren og temperaturen i kabinen.

Norwegian beklager

Evakueringen blev udelukkende gennemført for en sikkerheds skyld. Norwegian beklager mange gange den ulejlighed og gene, det har påført de implicerede passagerer. De er alle blevet informeret om situationen, har fået mad og drikke, og et andet fly blev sat ind, så passagererne kom af sted til Nice senere på dagen.

Kontaktpersoner



Sara Westphal Emborg Neergaard

Pressekontakt

Director of Communications and Public Affairs Denmark

sara.neergaard@norwegian.com

+4522228577



Pressevagt

Pressekontakt

Kun for medier

press@norwegian.com

+ 47 815 11 816